

Принципиальная технологическая схема установки HNx

1. Регулирование соотношения
2. Котёл МЭА и отпарная колонна CO₂
3. Высокотемпературный (HT-1) и низкотемпературный (LT-2) конвертер CO
4. Скруббер CO₂
5. Осушитель продукта

